DER RICHTIGE UMGANG MIT KÜHLSCHMIERSTOFFEN







Hände vor der Arbeit sorgfältig eincremen



Kühlschmierstoff nach der Arbeit von der **Haut waschen**, gut abtrocknen und wieder **fetten**



von Kühlschmierstoff durchfeuchtete

Kleidung wechseln und keine Putztücher
mit Kühlschmierstoff in die Taschen stecken



Kühlschmierstoff-feuchte Hände gehören nicht ins Gesicht oder in die Augen



Hände auch **vor** Benutzung der Toilette reinigen



Hände vor **dem Essen** gründlich reinigen



Abfälle gehören **nicht** in den Kühlschmierstoff